


【後馬場地区海岸】 進捗状況


事業概要

復旧延長 L=230m
 護岸工 直立堤(H=12.0m):L=118.0m ・ (H=12.5m):L=112.0m
 天端被覆工 (現場打ち) V=461m³
 裏法被覆工 (現場打ち) V=1570m³
 函渠工(1000×1000) L=43.1m 階段工 N=2箇所

計画平面図



計画横断図



事業位置



① 着手前 平成26年7月




② 着手前 平成26年7月



③ 着手前 平成26年7月



④ 着手前



【後馬場地区海岸】 進捗状況

進捗状況

掘削床掘作業を施工中。
平成27年11月末進捗率:32%

① 平成27年11月時状況



生コン打設状況

② 平成27年11月時状況



型枠設置状況

③ 平成27年11月時状況



全体図